

## Descrição de Caso Clínico

Dr. Sérgio Lago | Mossoró, RN



### Instalação de implante dentário e reconstrução óssea com OSSIX Bone e OSSIX Plus

Paciente com perda do elemento dentário 12. Ao exame tomográfico foi optado por instalação de implante dentário com osseodensificação, onde no momento da instalação do implante a tabua óssea vestibular foi perdida. Realizada reconstrução óssea com OSSIX Bone e OSSIX Plus. Após 9 meses de pós-operatório foi realizada nova tomografia computadorizada onde observou formação óssea na porção vestibular. Atualmente paciente se encontra em fase de provisório.



1. Fotografia inicial



2. Transcirúrgico



3. Instalação do OSSIX Bone



4. Instalação OSSIX Plus




5. PO Imediato



6. Pos operatório após 21 dias



7. Pos operatório após 9 meses



8. Tomografia após 9 meses